

Dane aktualne na dzień: 04-03-2026 02:15

Link do produktu: <https://sfinxturbo.pl/turbosprezarka-vivaro-traffic-ii-762785-2-0-cdti-dci-p-33.html>



Turbosprężarka VIVARO TRAFIC II 762785 2,0 CDTI DCI

Cena	999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	762785
Kod producenta	762785
Producent	GARRETT

Opis produktu

ORYGINALNA turbosprężarka GARRETT po całkowitej regeneracji.

1. 762785-5004S
2. 762785-0003
3. 762785-0002

1. 7701477300
2. 7711368774
3. 8200637628

Opel Vivaro 2.0 CDTI

Rok produkcji : od 01.2006

Silnik: M9R780

Pojemnosc: 1995 ccm

Moc: 90 KM

762785-5004S

7701477300

Opel Vivaro 2.0 CDTI

Rok produkcji : od 01.2006

Silnik: M9R780

Pojemnosc: 1995 ccm

Moc: 114 KM

762785-5004S

7701477300

Renault Trafic II 2.0 dCi

Rok produkcji : od 01.2006

Silnik: M9R780

Pojemnosc: 1995 ccm

Moc: 90 KM

762785-5004S

7701477300

Renault Trafic II 2.0 dCi

Rok produkcji : od 01.2006

Silnik: M9R780

Pojemnosc: 1995 ccm

Moc: 114 KM

762785-5004S

7701477300

Do regeneracji używamy tylko nowych i oryginalnych części !!!

Przebieg procesu regeneracji:

- demontaż
- mycie w myjce ciśnieniowej
- piaskowanie
- czyszczenie i mycie zmiennej geometrii w myjce ultradźwiękowej, a w przypadku uszkodzeń wymiana na nową
- montaż nowych i tylko oryginalnych części, nie używamy części z dalekiego wschodu!!!
- turbina jest wyważana na specjalistycznej wyważarce SCHENCK i poddawana testom
- ustawienie zmiennej geometrii na urządzeniu firmy VISCOM ORAZ TURBOTEST FIRMY CIMAT

Części wymieniane na nowe:

- wirnik
- koło kompresji
- łożysko oporowe
- panewki
- odrzutniki oleju
- talerzyk uszczelniający
- pierścienie uszczelniające

czyli cały środek turbosprężarki jest nowy identyczny jak w fabrycznie nowej turbosprężarce.

GRATIS!!!

JAKO GRATIS OTRZYMUJESZ USZCZELKĘ SPŁYWU OLEJU!!!

NA NASZEJ INNEJ AUKCJI DOSTĘPNY JEST KOMPLET USZCZELEK

Profesjonalna regeneracja w naszej firmie daje gwarancję jakości identyczną z jakością nowej turbosprężarki!!!

Oferujemy również możliwość sprawdzenia Państwa turbosprężarki i wykonanie czyszczenia geometrii zmiennej - częstej przyczyny awarii turbiny, jak również czyszczenia całej turbiny w środku i na zewnątrz.

Cały proces zakupu na naszej aukcji polega na tym, że my dosyłamy do Państwa nową turbinę poprzez firmę kurierską, która odbiera uszkodzoną część i pobiera opłatę za nową turbosprężarkę i koszty wysyłki w obie strony

CENA PRZY ODDANIU STAREJ TURBOSPRĘŻARKI NADAJACEJ SIĘ DO PONOWNEJ REGENERACJI!!!