

Link do produktu: <https://sfinxturbo.pl/nowa-turbosprezarka-454231-afn-avb-ajm-1-9-tdi-110-km-p-132.html>



NOWA Turbosprężarka 454231 AFN AVB AJM 1,9 tdi 110 km

Cena	999,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	454231
Kod producenta	SL TURBO
Producent	GARRETT

Opis produktu

ORYGINALNA Turbosprężarka GARRETT po PEŁNEJ regeneracji

DLACZEGO MY???

- DLATEGO, ŻE NASZE TURBOSPREŻARKI SĄ PRZEZ NAS NAPRAWIANE, W NASZYM ZAKŁADZIE, PRZEZ WYSZKOLONYCH FACHOWCÓW Z WIELOLETNIM STAŻEM, A NIE WYSYŁANE DO INNYCH, ALBO SKŁADANE W GARAŻU BEZ SPRZĘTU TYPU WYWAŻARKI, DOWAŻARKI, MASZYNY DO USTAWIANIA ZMIENNEJ GEOMETRII, URZĄDZENIA DO SPRAWDZENIA I USTAWIENIA NASTAWNIKÓW ELEKTRONICZNYCH, ITD
- DLATEGO, ŻE WSZYSTKIE RDZENIE, ZESPOŁY WIRUJĄCE, CZYLI SERCE TURBOSPREŻARKI SĄ DOWAŻANE NA MASZYNIE WYSOKOOBROTOWEJ SCHENCK I SPRAWDZONE POD WZGLEDZEM SZCZELNOŚCI OLEJOWEJ
- DLATEGO, ŻE CENA NAPRAWY ŚWIADCZY O JAKOŚCI USŁUGI I JAKOŚCI CZĘŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO REGENERACJI
- DLATEGO, ŻE ZDJĘCIA ZAMIESZCZONE NA NASZEJ AUKCJI POCHODZĄ Z NASZEGO ZAKŁADU, A NIE SCIAgnięTE Z INTERNETU

Do regeneracji używamy tylko nowych i oryginalnych części - GARRETT, MELETT, KODE !!!

Przebieg procesu regeneracji:

- demontaż na części pierwsze
- mycie w myjce ciśnieniowej
- szkiełkowanie
- czyszczenie i mycie zmiennej geometrii w myjce ultradźwiękowej, a w przypadku uszkodzeń wymiana na nową
- montaż nowych części
- turbina jest doważana na specjalistycznej wyważarce Schenck 110MBRS
- kontrola szczelności olejowej
- montaż rdzenia

-
- kalibracja zmiennej geometrii na urządzeniu TURBO TEST firmy Cimat
 - turbiny z elektronicznym nastawnikiem sprawdzane są urządzeniem VNTT - PRO

Części wymieniane na nowe:

- wirnik
- koło kompresji
- łożysko oporowe
- panewki
- odrzutniki oleju
- talerzyk uszczelniający
- pierścienie uszczelniające

czyli cały środek turbosprężarki jest nowy identyczny jak w fabrycznie nowej turbosprężarce.

Turbina pasuje do aut z listy poniżej:

Audi A4 1.9 TDI (B5)

Rok produkcji: 02.1996 by 07.1997

Silnik: AFN

Pojemność: 1896 ccm

Moc: 110 KM

454158-5003S

028145702C

Audi A4 1.9 TDI (B5)

Rok produkcji: 08.1997 by 07.1999

Silnik: AHH / AFN

Pojemność: 1896 ccm

Moc: 110 KM

454231-5012S

038145702K

Audi A6 1.9 TDI (C5)

Rok produkcji: 02.1996 by 04.2001

Silnik: AFN

Pojemność: 1896 ccm

Moc: 110 KM

454158-5003S

028145702C

Audi A6 1.9 TDI (C5)

Rok produkcji: 04.1997 by 04.2001

Silnik: AHH / AFN

Pojemnosc: 1896 ccm

Moc: 110 KM

454231-5012S

038145702K

Ford Galaxy 1.9 TDI

Rok produkcji: 01.1996 by 11.1997

Silnik: AFN

Pojemnosc: 1896 ccm

Moc: 110 KM

454183-5004S

028145702E

Ford Galaxy 1.9 TDI

Rok produkcji: 11.1997 by 05.1999

Silnik: AFN

Pojemnosc: 1896 ccm

Moc: 110 KM

701855-5007S

95VW9G438BA

Seat Alhambra 1.9 TDI

Rok produkcji: 08.1996 by 06.2000

Silnik: AFN

Pojemnosc: 1896 ccm

Moc: 110 KM

701855-5007S

028145702P

Seat Cordoba 1.9 TDI

Rok produkcji: 03.1997 by 06.1999

Silnik: AFN

Pojemnosc: 1896 ccm

Moc: 110 KM

454161-5003S

028145702D

Seat Ibiza II 1.9 TDI

Rok produkcji: 01.1996 by 12.1999

Silnik: AFN

Pojemnosc: 1896 ccm

Moc: 110 KM

454161-5003S

028145702D

Seat Toledo I 1.9 TDI

Rok produkcji: 01.1996 by 12.1999

Silnik: AFN

Pojemnosc: 1896 ccm

Moc: 110 KM

454161-5003S

028145702D

Volkswagen Golf III 1.9 TDI

Rok produkcji: 02.1996 by 04.1999

Silnik: AFN

Pojemnosc: 1896 ccm

Moc: 110 KM

454161-5003S

028145702D

Volkswagen Golf IV 1.9 TDI

Rok produkcji: 01.1999 by 12.2002

Silnik: AFN

Pojemnosc: 1900 ccm

Moc: 110 KM

706712-0001

028145702T

Volkswagen Jetta III 1.9 TDI

Rok produkcji: 01.1996 by 12.1997

Silnik: AFN

Pojemnosc: 1896 ccm

Moc: 110 KM

454161-5003S

028145702D

Volkswagen Passat B4 1.9 TDI

Rok produkcji: 03.1996 by 05.1997

Silnik: AFN

Pojemnosc: 1896 ccm

Moc: 110 KM

454161-5003S

028145702D

Volkswagen Passat B5 1.9 TDI

Rok produkcji: 10.1996 by 06.1997

Silnik: AFN

Pojemnosc: 1896 ccm

Moc: 110 KM

454158-5003S

028145702C

Volkswagen Passat B5 1.9 TDI

Rok produkcji: 07.1997 by 11.2000

Silnik: AHH / AFN

Pojemnosc: 1896 ccm

Moc: 110 KM

454231-5012S

028145702H

Volkswagen Polo III 1.9 TDI

Rok produkcji: 06.1998 by 08.1999

Silnik: AFN

Pojemnosc: 1896 ccm

Moc: 110 KM

454161-5003S

028145702D

Volkswagen Sharan I 1.9 TDI

Rok produkcji: 12.1996 by 04.1999

Silnik: AFN

Pojemnosc: 1896 ccm

Moc: 110 KM

454183-5004S

028145702E

Volkswagen Sharan I 1.9 TDI

Rok produkcji: 05.1999 by 12.2000

Silnik: AFN

Pojemnosc: 1896 ccm

Moc: 110 KM

701855-5007S

028145702P

Volkswagen Vento 1.9 TDI

Rok produkcji: 02.1996 by 12.1997

Silnik: AFN

Pojemnosc: 1896 ccm

Moc: 110 KM

454161-5003S

028145702D

Do regeneracji używamy tylko nowych i oryginalnych części

Przebieg procesu regeneracji:

- demontaż
- mycie w myjce ciśnieniowej
- piaskowanie
- czyszczenie i mycie zmiennej geometrii w myjce ultradźwiękowej, a w przypadku uszkodzeń wymiana na nową
- montaż nowych części
- turbina jest wyważana na specjalistycznej wyważarce SCHENCK i poddawana testom
- ustawienie zmiennej geometrii

Części wymieniane na nowe:

- wirnik
- koło kompresji
- łożysko oporowe
- panewki
- uszczelnienia gumowe
- odrzutniki oleju
- talerzyk uszczelniający
- pierścienie uszczelniające
- śrubki

czyli cały środek turbosprężarki jest nowy identyczny jak w fabrycznie nowej turbosprężarce.

Inni w tej cenie wymieniają tylko zestaw naprawczy, my wymieniamy cały zestaw, talerzyk oraz

WAŁEK I KOŁO KOMPRESJI, czyli cały nowy środek!!!

Oferujemy również możliwość sprawdzenia Państwa turbosprężarki i wykonanie czyszczenia geometrii

zmiennej - częstej przyczyny awarii turbiny, jak również czyszczenia całej turbiny w środku i na zewnątrz.

Cały proces zakupu na naszej aukcji polega na tym, że my dosyłamy do Państwa nową turbinę poprzez firmę kurierską, która odbiera uszkodzoną część i pobiera opłatę za nową turbosprężarkę i koszty wysyłki w obie strony,

CENA OBOWIĄZUJE PRZY ZWROCIE STAREJ TURBINY!!!